


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Razon social: HELIANA ECHAVARRIA Fecha: 19/Oct/2021  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 23264-14074


Tipo de equipo:                      Tipo de entrega:                      # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador                                            Interna                                            Equipos entregados: \_\_\_\_\_  
 Rampa                                            Externa                                            Equipos pendientes: \_\_\_\_\_  
 Modelo de equipo: \_\_\_\_\_ Vigencia de garantia: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	✓		Alfura 4.85 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Handicap.
Niveles de acceso			
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminacion	✓		
Control de operación	✓		
<b>Estetico</b>			
Acabados	✓		
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		jury 

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Se entrega equipo Terminado y funcionando al 100%

  
 Nombre y firma de quien entrega

  
 Nombre y firma de quien recibe