


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Razon social: Nuevo Elektra del Milenium Fecha: 28-October-21  
 Responsable de la obra: Antonio Plata # de cliente: 21202-15928


Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra:   
 Equipos entregados:   
 Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Elevador de Carga Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminacion	✓		
Control de operación	✓		
<b>Estetico</b>			
Acabados	✓		 ARQ. JESÚS A. BENÍTEZ EKT IXTLAHUAPAN ESTADO DE MÉXICO. CECO 60923
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: Se realizan pruebas Funcionan correctamente y conectado al centro de carga principal

  
 Jose Antonio Plata Plata  
 Nombre y firma de quien entrega

  
 Ing. Alejandra Vado  
 Nombre y firma de quien recibe  
 SUPERVISOR TUBSA.