



## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO RHINO

Razon social: SIMJA DESARROLLO SAPI Fecha: 26/10/2021  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 19595/14274

Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados:  1  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes:  0  
 Modelo de equipo: \_\_\_\_\_ Vigencia de garantia:  1 AÑO

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	NA		
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	/		
Conexiones	/		
Unidad Hidraulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	/	FAITA HACER CAMBIO DE BOTON	
Funcionamiento sensores	NA		
Elementos de iluminacion	NA		
Control de operación	/		
<b>Estetico</b>			
Acabados	/		
Pintura	/		
Etiquetas de seguridad	/		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios SE REALIZAN PRUEBAS CON PESO Y SIN PESO  
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE  
ADEN DE SERVICIO 422224041

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe

Nombre y firma de \_\_\_\_\_