

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: Nora Escudero Galindo Fecha: 21-10-21  
 Responsable de la obra: Nora Escudero Galindo # de cliente 25011-16310


Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  Tipo de entrega:  Interna  Externa  # de orden de compra:  Equipos entregados: 2 (Dos) Equipos pendientes: 0 (cero)  
 Modelo de equipo: Rampa TR Evolution de descubidos vigencia de garantia:


| Condicion                   | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|-----------------------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Sistema de elevacion</b> |          |           |               |
| Estructura                  | ✓        |           |               |
| Rodamientos                 | ✓        |           |               |
| Cables                      | ✓        |           |               |
| Niveles de acceso           | ✓        |           |               |
| <b>Sistema hidraulico</b>   |          |           |               |
| Tuberias                    | ✓        |           |               |
| Conexiones                  | ✓        |           |               |
| Unidad Hidraulica           | ✓        |           |               |
| Nivel de aceite             | ✓        |           |               |
| <b>Sistema Electrico</b>    |          |           |               |
| Operación de botoneras      | ✓        |           |               |
| Funcionamiento sensores     | ✓        |           |               |
| Elementos de iluminacion    | N/A ✓    |           |               |
| Control de operación        | ✓        |           |               |
| <b>Estetico</b>             |          |           |               |
| Acabados                    | ✓        |           |               |
| Pintura                     | ✓        |           |               |
| Etiquetas de seguridad      | ✓        |           |               |

*Garantia*

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
Se entregan dos rampas funcionando y sin detalles  
Se hacen pruebas con peso  
Se explica funcionamiento a cliente

  
José Martín Vargas A.  
 Nombre y firma de quien entrega

  
Nora Escudero Galindo  
 Nombre y firma de quien recibe