

Tipo de equipo:

Modelo de equipo:

Elevador

Rampa

Razon social: GERSON MASTACHI

Responsable de la obra: DEDRO LOPEZ

Tipo de entrega:

Interna

Externa



## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

# de orden de compra:

Equipos entregados:

Equipos pendientes:

Fecha: 13-11-2021
# de cliente
compra:
ados:
entes:
Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura			Alturo 6,20 m28
Rodamientos	1		
Cables	1		Hondigas
Niveles de acceso	. 1		
Sistema hidraulico			
Tuberias	1		
Conexiónes	V		
Unidad Hidraulica	V		
Nivel de aceite	/		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	1		<b>WEST STATE OF THE STATE OF TH</b>
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminacion			
Control de operación			
Estetico			
Acabados			
Pintura	1		ARD YEST A. DENITEZ.
Etiquetas de seguridad	~		Benutel

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Votal mente la contorne con el el sudon y contorne de la empresa y el brq. Lesus, habero Bentez quien recibio el di nero del elevizion. La polas moreles V.

13/NOJ 21 9671062452