



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: Aleden, S	.A.de.C.	V Zapopan Jalisco Fecha: 12/11/21	
		3 June 2 tenorio # de cliente 24820 -160	060
Tipo de equipo:	Tipo de entr		
Elevador	Interna	Equipos entregados:	
Rampa	Externa	Equipos pendientes:	
Modelo de equipo:	dor de t	yera undad H 2Hp Vigencia de garantia:	
Condicion	Aceptado	Rechazado Observaciones	
Sistema de elevacion			
Estructura			The state of
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			
Sistema hidraulico			
Tuberias			
Conexiónes			
Unidad Ĥidraulica			
Nivel de aceite			
Sistema Electrico			
Operación de botoneras		国外是人员的	veril 1
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminacion			
Control de operación			
Estetico			
Acabados			
Pintura		AND SENITEZ.	
Etiquetas de seguridad		De Benste	
		equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer val tener cubierto el 100% del costo del equipo.	lida la

Comentarios Queda pendiente centro de carga para alimentar el control Per parte del cliente

Jorge Jimene 2

Nombre y firma de quiev entrega

Nombre y firma de quien recibe

Mon B