

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0396**

Razon social: Ruben Bravo Esquivel Fecha: 20-Noviembre-21


Responsable de la obra: Jose Antonio Plata Plata # de cliente: 20102-16158

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados: 1

Rampa Externa Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Monta Platos Vigencia de garantia:


Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	✓		Altura 6.35 mts
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Monta platos
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	N/A		
Elementos de iluminacion	N/A		
Control de operación	✓		
Estetico			
Acabados	✓		
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		Jury 

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
Se realizan Pruebas Funcionando Correctamente



Nombre y firma de quien entrega



Nombre y firma de quien recibe

Ruben Bravo Esquivel