

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: 0377

Razon social: Constructora y Desarrolladora Fecha: 18/11/2021  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 24339-15392


Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Equipos entregados: uno  
 Equipos pendientes: electro imanes  
 Modelo de equipo: Elevador de carga Vigencia de garantia: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>Altura 8.96 mt</u>
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>Carga 4 postes</u>
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unidad Hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>		
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>N/A</u>
Elementos de iluminacion	<input checked="" type="checkbox"/>		
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Estetico</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios falta colocación de electro imanes en Puertas exteriores por falta de puerta superior y alarma sonora

Antonio Navarrete Rosales  
 Nombre y firma de quien entrega



Ana Rosales  
 Nombre y firma de quien recibe

