


## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: 0386

Razon social: Coppel, S.A de CV Fecha: 10-11-2021  
 Responsable de la obra: David Bueno Arzopala # de cliente 23007-13771


Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra:   
 Equipos entregados:   
 Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: 0005 Figura de Anden Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminacion	✓		
Control de operación	✓		
<b>Estetico</b>			
Acabados	✓		 APO. ERIC A. BENITEZ CRUZ COPPEL CANCUN 930
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✗		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: Se entrega elevador tipo fijera de anden en buenas condiciones se hicieron pruebas en presencia del encargado. Instalacion queda pendiente por Peticion del cliente.

Jorge Estrella  
 Nombre y firma de quien entrega

  
 Nombre y firma de quien recibe  
 P.A.