





01619

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Niew Elektra del Milenio, s.A. de C.V. Fecha: 28-Octube - 2022

Responsable de la obra:			# de cliente: <u>26</u>	724-20121
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de com	pra:	
Elevador	Interna	Equipos entregado	os: 1 ⁸	
Rampa	Externa	Equipos pendiente	the state of the s	
Modelo de equipo: Elevador	corga tipo discopus	stade unded Vig	gencia de garantía:	
hidraclica 3 tIP				
Condición	Aceptado Recha	zado	Observaciones	
Sistema de elevación				
Estructura				
Rodamientos				
Cables				
Niveles de acceso				
Sistema hidráulico				
Tuberías	V			
Conexiones				
Unidad hidráulica				
Nivel de aceite				
Sistema Eléctrico				
Operaciones de botonera				
Funcionamiento sensores				State of the state
Elementos de iluminación				
Control de operación				
Estético				
Acabados		T	van Jury	73)
Pinturas	//	A THE WORLD		
Etiquetas de seguridad				
* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.				
comentarios Se ente	correctamente	+ (abayando cor	rtelanente se i	ase prvebin
Nombre y firma de quien entrega Or egu Ingel Pamirez Nombre y firma de quien recibe				