



01638

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: <u>AveVa</u> e	1ektra del 1	i len. O	Fec	ha: <u>9/11/2</u> :	2_
Responsable de la obra: 🗵	formendo syrass		# de	N-30	
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden	de compra:		
Elevador	Interna V	T Equipos er	ntregados:		
Rampa	Externa	Equipos pe	· ·		
Modelo de equipo: <u>Mon ta</u>	Cargos				
			vigericia (de garantía:	
Condición	Aceptado Rec	nazado	Obse	ervaciones	
Sistema de elevación					All and the same of
Estructura					***************************************
Rodamientos				100	Harding to the
Cables		_	Altura d	e Column	1915 7. 12 ml
Niveles de acceso			111010	COLLAND	95 7. 7
Sistema hidráulico			eg kilonorski sije	Value of the second	STILL WEARING
Tuberías	/		7		
Conexiones				11	
Unidad hidráulica			X	1	
Nivel de aceite					
Sistema Eléctrico		470	JESU A	DOF NOTE	52 (RUZ)
Operaciones de botoneras	/	EK	- 7008 D	ASA WOLF	The state of the s
Funcionamiento sensores		CO	sos aran		
Elementos de iluminación			26724 -	18566	
Control de operación					
Estético				27 La (1) (12)	S S I S I S I S I S I S I S I S I S I S
Acabados					
Pinturas	/				
Etiquetas de seguridad					
* Con la firma de este docu garantía e	umento el/los equipo es necesario tener o	os quedan a re cubierto el 100%	sguardo del clie % del costo del	ente, para ha equipo.	cer valida la
Comentarios รับ ษณา โอก เอก ปล		se ent	re 9 0,		
				107	

GINS Nombre y firma de quien entrega

Jernando

Nombre y firma de quien recibe