

Chapala, Jalisco

	KEI OKTE DE LI	TITLOADE EQUITO	Folio: Nº 01651
Razón social: Responsable de la obra:	JOD daldre	WENTO Charagree	cha: 12-NOV-22 e cliente: 26724-20168
*************************************			o dilotto.
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:	
Elevador	Interna	Equipos entregados:	
Rampa	Externa	Equipos pendientes:	
Modelo de equipo:	CARBO	Vigencia	de garantía:
	A dala Dala		

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura			
Rodamientos		TATE OF THE PARTY	
Cables	,		Altura de Colvinas
Niveles de acceso			7/2 1/5
Sistema hidráulico			
Tuberías			
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite	/		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras			875
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación	1	10	
Control de operación			
Estético			
Acabados			Ivan Jurg D
Pinturas	V		
Etiquetas de seguridad	V		

^{*} Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios SF Hacen P	ruetas con el equipo
functor	vuetos con el equipo un de correctamente

Nombre y firma de quien entreg

Nombre y firma de quien recibe