

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 02286

Razón social: RIO TRES SA DE CV. Fecha: 20/10/2022

Responsable de la obra: Antonio Escalante JU # de cliente: 2760-20213


Tipo de equipo: Elevador Rampa Tipo de entrega: Interna Externa # de orden de compra: Equipos entregados: 8 Equipos Equipos pendientes:


Modelo de equipo: RHINO Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	NA		
Control de operación			
Estético			
Acabados	✓		
Pinturas	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: Se realizaron pruebas con peso en todas las unidades

Eduardo Montes Trujillo

 Nombre y firma de quien entrega


 Nombre y firma de quien recibe