

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Razón social: Eco Paraiso Folio: No 01602
 Responsable de la obra: _____ Fecha: 30/0ct/22
 Tipo de equipo: _____ # de cliente: 23043-19628
 Tipo de entrega: _____ # de orden de compra: _____
 Elevador Interna Equipos entregados: _____
 Rampa Externa Equipos pendientes: _____
 Modelo de equipo: Carga - 2 HP Vigencia de garantía: _____


Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		Le falta un marco interior mecanizado para sistemas alucobond
Rodamientos	/		
Cables	/		
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		Se deja funcionando correctamente
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		ARQ. JESÚS A. BENÍTEZ
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
Estético			
Acabados	/		Alfaja de columnas 5.80 mts
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios

- LE FALTA UN PANEAL 120 X 120 A CABINA DE ALUCOBOND
- SE SOLICITA ELIMINAR SONIDO DE ALARMA ASI COMO CAMBIO DE SEGURO DE PTA A PISO X ACERO INOX TIPO PASADOR YA INSTALADO (SUPERIOR) Y CAMBIO DE TORNILLERIA DE LOS UNIFORMES ACCESORIOS X AC. INOX.


DAVID GTZ
 Nombre y firma de quien entrega

ARQ. DORON SCHNEIDER EHRENBURG

 Nombre y firma de quien recibe