

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: N° 02328

Razón social: LAUBA DIEZ LLANO Fecha: 23/11/2022  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente: 14910/19005


Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: 1  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: 0  
 Modelo de equipo: Autos VOK Vigencia de garantía: 1 AÑO

Condición	Acceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Estético</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios SE REALIZAN PRUEBAS. EL ELEVADOR DE AUTOS FUNCIONA CORRECTAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRICOS, MECANICOS E HIDRAULICO ESTAN EN BIEN ESTADO.  
AREA DE SERVICIO 4272724091

  
JOSE L. CERVANTES  
 Nombre y firma de quien entrega

  
Ang. Anayd  
 Nombre y firma de quien recibe