

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0502**

Razon social: Alfonso Soto Fecha: 03/11/2021
 Responsable de la obra: Antonio Navarrete Rosales # de cliente 25333-16779


Tipo de equipo: Elevador Rampa Tipo de entrega: Interna Externa # de orden de compra: Equipos entregados: 1 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: HANDICAP. Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	/		A Vtoru 5.20 ut 8 Handicap.
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidraulico			
Tuberias	/		01-12-21
Conexiones	/		
Unidad Hidraulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminacion	/		
Control de operación	/		
Estetico			
Acabados	/		
Pintura	/		
Etiquetas de seguridad	/		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
Etiquetas entregadas al cliente
Se realizaron pruebas con peso sin ningun problema.

Antonio Navarrete Rosales
 Nombre y firma de quien entrega



Loredo
 Nombre y firma de quien recibe