



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO Folio: 0529 Razon social: Elvira de la Mora Ibarra. Fecha: 67 / DIC / 2021 # de cliente 23375 - 14/2/3 Responsable de la obra: # de orden de compra: Tipo de entrega: Tipo de equipo: Equipos entregados: Interna Elevador Equipos pendientes: Externa Rampa Vigencia de garantia: Modelo de equipo: **Observaciones** Rechazado Condicion Aceptado Sistema de elevacion Estructura Rodamientos Se hara cambio físico de Cables t manquera silvina de Niveles de acceso Sistema hidraulico **Tuberias** Conexiónes Unidad Hidraulica Nivel de aceite Sistema Electrico Operación de botoneras Funcionamiento sensores Elementos de iluminacion Control de operación Estetico Acabados Pintura Etiquetas de seguridad * Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo. Comentarios Se entregan 4 equipos probados por el cliente ·Se deja detalle en un equipo por modificación de desnivel

Nombre y firma de quien entrega

HONVE / HONTIN LUND FERMIN