



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

, and a second s				Follo. No OTP 18
Razón social:	Manuel	Aldape	luengos	Fecha: 18-11-22
Responsable de la obra: _				# de cliente: 2745-19104
Tipo de equipo:	Tipo de e	entrega:	# de orden de comp	ora:
Elevador	Interna		Equipos entregados	
Rampa	Externa		Equipos pendientes	
Modelo de equipo: Hondi Cop Vigencia de garantía:				
Condición	Acepta	do Recha	zado	Observaciones
Sistema de elevación				이 가는 아니는 수가도 다시 보기로 되었다.
Estructura				
Rodamientos				
Cables				
Niveles de acceso				
Sistema hidráulico				
Tuberías				
Conexiones		La ethi pro		
Unidad hidráulica				
Nivel de aceite			APO ES	X (A) BENITEZ CANZ
Sistema Eléctrico				
Operaciones de botonera	18			
Funcionamiento sensore	S			
Elementos de iluminació	n			
Control de operación				
Estético				
Acabados	/			
Pinturas				
Etiquetas de seguridad				
* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.				
Comentarios se hocen prochas se de ja funcionando Correctomente.				

Add Hector Estrella

Nombre firma de quien entrega

LUIS ALDAPE & auf.

Nombre y firma de quien recibe