

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 01756

Razón social: SOSE MIBOEL AMEZCUA AMEZCUA Fecha: 26/12/22
 Responsable de la obra: Alejandro F. Amezcua Gutierrez. # de cliente: 28479-20919

Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados:
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: HANDICAP Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite			
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación			
Control de operación			
Estético			
Acabados	/		
Pinturas			
Etiquetas de seguridad			

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: QUEDO PENDIENTE PANEL DE SEGURIDAD
SE COLOCARAN ALA BREVEDAD.
SE REALIZAN PUEVAS. EL EQUIPO FUNCIONA
CORRECTAMENTE


MANUEL PEREZ
 Nombre y firma de quien entrega

Alejandro F. Amezcua Gutierrez.

 Nombre y firma de quien recibe