

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: N° 01745

Razón social: TECNO RAMPA Fecha: 17-12-22
 Responsable de la obra: Peo Saldívar # de cliente: 22764-13467

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:
 Elevador Interna Equipos entregados: 1
 Rampa Externa Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: ELEVADOR DE CARGA Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema hidráulico			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estético			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: se hacen pruebas funcionando el equipo correctamente.
Pendiente tema de techo y cerradura magnetica

Peo Saldívar
[Firma]
 Nombre y firma de quien entrega

[Firma]
JUAN VICTOR MADONADO
 Nombre y firma de quien recibe
 22/12/22